

Power-Lötstation

- mit Mikroprozessor-Regelung
- direkte Anwahl von 3 programmierbaren Temperaturen
- Standby- und Auto-Power-Off-Funktion



Kugelgelenk Spannvorrichtung

Einfaches Ausrichten der Arbeitsplatte oder dem Werkstück



Lochblechplatten

- mit der Möglichkeit diverse Sichtlagerkästen oder Haken für Werkzeuge aufzunehmen

- Montagearbeitsplätze für die Ergonomie einstellbar
- verschiedene Höhen
- auch elektrisch betrieben
- Mobil im Betrieb einsetzbar
- verschieden beschichtete Arbeitsplatten erhältlich




Aufbauten und Wechseleinrichtungen

- Quick-Move Roboterwechsel



Kniehebelspanner

- zum schnellen Fixieren von Wechselplatten oder Werkstücken



click & hält!

- easyclick
- schneller Wechsel von Vorrichtungsplatten
- mechanisch Spannen, pneumatisch Lösen
- Nullpunktspannung einfach gemacht

Kniehebelpresse

- für das einfache Verpressen oder Einpressen verschiedenster Aufgaben



Feinmechaniker Schraubstock

- für einfache Montagearbeiten
- das Kugelgelenk lässt viele Einstellungen zu



Arbeitsleuchten

- mit Tischklemme
- robuster Metallarm drehbar, neigbar
- stufenlos dimmbar
- mit Glaslinse 178 mm (7") x 132 mm (5,2")
- mit Abdeckung

